

TARIFE CARTELLONISTICA PER ASSOCIATI ASSOGALVANICA

CROMO ESAVALENTE		<p>Se l'operatore viene in contatto con acido cromoico in soluzione o soluzioni cromoiche (anche pressurizzate) si deve procedere in questo modo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) contatto con la pelle (cuti): lavare accuratamente e abbondantemente la parte del corpo che è venuta a contatto utilizzando acqua corrente in abbondanza (eliminare gli indumenti contaminati) 2) contatto con gli occhi: lavare immediatamente e abbondantemente con acqua corrente (non gettando la soluzione) per almeno 15 minuti. 3) inalazione di vapori: portare l'operatore all'aria fresca e se necessario effettuare la respirazione artificiale. Chiamare immediatamente il medico. 4) ingestione: se per errore venisse ingerita della soluzione il operatore portare l'operatore all'aria fresca e se necessario effettuare la respirazione artificiale. Chiamare immediatamente il medico. <p>Attenzione: La manipolazione del cromo (VI) in tutte le sue forme deve essere eseguita dal solo personale abilitato (personale esperto in rischio cancerogeno identificato nell'apposito registro)</p> <p>La vasca di lavaggio soluzioni cromoiche esavalenti è contrassegnata dal cartello:</p>
NICHEL		<p>Se l'operatore viene in contatto con sali di nichel o soluzioni a base di nichel si deve procedere in questo modo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) contatto con la pelle (cuti): togliere gli indumenti contaminati e fare la doccia. Chiamare subito il medico. Lavare accuratamente gli indumenti contaminati prima di metterli. 2) contatto con gli occhi: lavare immediatamente e abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti. Consultare immediatamente il medico. 3) inalazione di vapori: portare il soggetto all'aria fresca e se necessario effettuare la respirazione artificiale. Chiamare immediatamente il medico. 4) ingestione: chiamare immediatamente il medico. Non indurre il vomito. Non somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal medico. <p>Attenzione: La manipolazione del nichel in tutte le sue forme deve essere eseguita dal solo personale abilitato (personale esperto in rischio cancerogeno identificato nell'apposito registro)</p> <p>La vasca di lavaggio soluzioni nichel è contrassegnata dal cartello:</p>
CIANURO		<p>Se l'operatore viene in contatto con cianuri o soluzioni cianurate (anche pressurizzate) si deve procedere in questo modo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) contatto con la pelle (cuti): togliere gli indumenti contaminati e fare la doccia. Chiamare subito il medico. Lavare accuratamente gli indumenti contaminati prima di metterli. 2) contatto con gli occhi: lavare immediatamente e abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti. Consultare immediatamente il medico. 3) inalazione di vapori: portare il soggetto all'aria fresca e se necessario effettuare la respirazione artificiale. Chiamare immediatamente il medico. 4) ingestione: chiamare immediatamente il medico. Non indurre il vomito. Non somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal medico. <p>Attenzione: La manipolazione del cianuro (II) in tutte le sue forme deve essere eseguita dal solo personale abilitato (personale esperto in rischio cancerogeno identificato nell'apposito registro)</p> <p>La vasca di lavaggio soluzioni cianurate è contrassegnata dal cartello:</p>
SOLUZIONE BASICA		<p>Se l'operatore viene in contatto con sostanze basiche si deve procedere in questo modo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) contatto con la pelle (cuti): lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e tamponare subito con un acido debole. 2) contatto con gli occhi: lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. 3) inalazione di vapori: portare il soggetto all'aria fresca e se necessario effettuare la respirazione artificiale. Chiamare immediatamente il medico. 4) ingestione: se per errore venisse ingerita della soluzione alcalina, si deve procedere in questo modo: lavare la bocca con acqua pulita, non provocare il vomito, lavare con acqua pulita la bocca, somministrare acqua da bere. <p>La vasca di lavaggio soluzioni basiche è contrassegnata dal cartello:</p>
NOCCIO - IRRITANTE		<p>Se l'operatore viene in contatto con soluzioni di nocciu si deve procedere in questo modo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) contatto con la pelle (cuti): togliere gli indumenti e lavare la zona colpita con acqua corrente. 2) contatto con gli occhi: lavare immediatamente e abbondantemente con acqua corrente (non gettando la soluzione) per almeno 15 minuti. 3) inalazione di vapori: allontanare l'operatore infornato dalla zona inquinata e tenerlo al caldo in ambiente ventilato, portarlo al pronto soccorso. 4) ingestione: nel caso di ingestione fortuita portare l'operatore al pronto soccorso. Non provocare il vomito, lavare con acqua pulita la bocca, somministrare acqua da bere. <p>La vasca di lavaggio soluzioni nocciu è contrassegnata dal cartello:</p>

Colorazione vasche

CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE, DEI PREPARATI E DELLE SOLUZIONI IMPIEGATI IN AZIENDA

I prodotti chimici classificati pericolosi ed utilizzati in azienda possono arrecare danni all'organismo umano di tipo:

- Acuti: danni che si manifestano immediatamente e comunque in un lasso di tempo breve (secondi/minuti)
- Cronici: danni che si manifestano dopo un prolungato tempo di esposizione alla sostanza chimica (mesi/anni)



Le sostanze chimiche possono penetrare all'interno dell'organismo umano per:

- Ingestione
- Respirazione
- Contatto

Durante la manipolazione delle sostanze chimiche si quindi **INDOSSARE** i Dispositivi di Protezione Individuale (guanti, mascherine, occhiali, tute antispillo, ecc) come disposto dal D.lgs. 81/08.

Per un uso corretto e sicuro delle sostanze chimiche si invita a leggere **SEMPRE** le Schede di Sicurezza dei prodotti, disponibili in azienda. Al loro interno sono riportate informazioni riguardanti le caratteristiche chimico-fisiche della sostanza/miscela, modalità di stoccaggio e movimentazione, metodi di raccolta e smaltimento degli speri, DPI da indossare durante l'uso, indicazioni di primo soccorso.

	FITTOGRAMMA AI SENSI DELLA 67/348/CEE e 559/85/CE	FITTOGRAMMA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE 1272/2008 (CLP)	CATEGORIA DI APPARTENENZA	INDICAZIONI DI SICUREZZA
DANNI FISICI			SOSTANZE ESPLOSIVE (E)	NON FUMARE E USARE FIANNE LIBERE
			SOSTANZE INFAMMABILI (F)	
			ESTREMAMENTE INFAMMABILI (F+)	
			SOSTANZE COMBURENTI (O)	NON METTERE A CONTATTO CON SOSTANZE COMBUSTIBILI O INFAMMABILI
			SOSTANZE CORROSIVE (C)	MANEGGIARE CON CURA PROTEGENDO LA PELLE E GLI OCCHI
			SOSTANZE IRRITANTI (Xi)	MANEGGIARE CON CURA PROTEGENDO LA PELLE E GLI OCCHI
DANNI ALLA SALUTE			SOSTANZE TOSICHE (T)	NON CONSUMARE CIBI E BEVANDE DOPO CHE SI È VENUTI A CONTATTO CON LE SOSTANZE
			SOSTANZE MOLTO TOSICHE (T+)	NON CONSUMARE CIBI E BEVANDE DOPO CHE SI È VENUTI A CONTATTO CON LE SOSTANZE
			SOSTANZE IRRITANTI (Xi)	QUESTE SOSTANZE POSSONO PENETRARE ALL'INTERNO DELL'ORGANISMO E PROVOCARE DANNI SERI ALUTE E CRONICI
			SOSTANZE SENSBILIZZANTI (S)	QUESTE SOSTANZE POSSONO PENETRARE ALL'INTERNO DELL'ORGANISMO E PROVOCARE DANNI SERI ALUTE E CRONICI
DANNI ALL'AMBIENTE			SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE (N)	MANIPOLARE I PRODOTTI CON ADEGUATI DPI
			SOSTANZE MOLTO PERICOLOSE PER L'AMBIENTE (N+)	MANIPOLARE CON CURA

Caratteristiche di pericolo

Cartello grande (50 x 70 cm) € 53,00

Colorazione vasche
 Caratteristiche di pericolo

- Acquisto 5 - 9 cartelli 50 x 70cm €48,80/cartello
- Acquisto 10 - 14 cartelli 50 x 70 €45,60/cartello
- Acquisto da 15 cartelli 50 x 70 € 43,40/cartello

Cartello piccolo (35 x 50 cm) € 43,00

Colorazione vasche
 Caratteristiche di pericolo

- Acquisto 5 - 9 cartelli 35 x 50 €39,80/cartello
- Acquisto 10 - 14 cartelli 35 x 50 €36,60/cartello
- Acquisto 15 cartelli 35 x 50 €33,40/cartello

Cartelli piccoli per le vasche (in più colori)

Senza Fascia formato A4 o A5 € 10,00
 Acquisto da 30 cartelli € 9,00/cartello

Con Fascia formato A4 o A5 € 12,00
 Acquisto da 30 cartelli € 11,00/cartello



Spese di spedizione cartelli: a carico del destinatario € 15,00+iva
Costi al netto di I.V.A.

Modalità di pagamento cartelli: Rimessa Diretta Vista Fattura